

S 様別荘修理状況報告書その③

標記の件につきまして現在以下の様に進めています。

建具及び敷居取外し状況（リビング掃き出し窓）



敷居の下の合板も腐りが入り傷んでいるので床板と共に大部分を剥がします。



矢印の根太は腐ってフカフカになっているので交換が必要ですが、他の部分は大丈夫そうでした。

高さを合わせながら新しい根太を入れます↓



傷んだ部分を取り除いた分、新しい合板を取り付けていきます。



上記の合板の上にもう一枚新しい合板を貼ります。↓





さらにその上にもう一枚貼ります↓



この上にアスファルト防水紙を敷き、御支給頂きましたタイルを敷き並べる予定です。

西側部屋の掃き出し窓及び敷居取外し状況



リビングの掃き出し窓と同じく下地の合板がかなり傷んでいたため取り外しました。

根太自体は傷みが見受けられる部分もありものの、強度はあるようなので金具等で補強し上に合板を貼りました。



パッキンで高さ調整
金物で補強

こちらも強度が出るように（また高さ調整の意味も含めて）合板を 3 枚重ねる形にしてあります。↓



ここまで行わせて頂きましたが、後の作業については建具の取り付けが済んだ後しかできない作業になりますので、現在はここでまでの状態になっています。

現状では以上です。

2021年12月1日
アトリエブフィエ
清水正浩